

Акт № 96
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта

ст. Брюховецкая
(наименование населённого пункта)

«06» мая 2018г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Директор ГБПОУ КК «БАК» Югов Анатолий Викторович,
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Дежурный ПЦО ОВО по Брюховецкому району капитан полиции А.Н. Гоба,
(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации:

_____ ,
(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

ГБПОУ КК «БАК»
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: ст. Брюховецкая, ул. Красная д. 200,
(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной и охранной сигнализации
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО по Брюховецкому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Объект расположен в центральной части ст. Брюховецкой. Представляет собой отдельно стоящее здание, состоящее из трех этажей, кирпичной постройки. Входная дверь двухстворчатая металлопластиковая конструкция с частичным остеклением, оконные конструкции металлопластиковые металлической решеткой не оснащены. Пути подхода с ул. Тимофеева, ул. Красной, ул. Батарейной, основной путь подхода с ул. Тимофеева, однако в нерабочее время основной путь подхода ограничен заборным ограждением, в связи с чем в нерабочее время основным путем подхода является с ул. Красной, где ограждение отсутствует. Освещение имеется, в исправном состоянии. Имеется информационный баннер со стороны ул. Тимофеева на стене здания.

(указываются категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укреплённость:

Входная дверь двухстворчатая металлопластиковая конструкция с частичным остеклением, оконные конструкции металлопластиковые, металлической решеткой не оснащены, освещение имеется в исправном состоянии. Имеется видеонаблюдение, находится в исправном состоянии. Вход в административное здание оснащен турникетом контролируемым охранником, имеется ручной металлоискатель.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

Охранная сигнализация: Приток-03, астра-5, СМК-16.

Тревожная сигнализация: Сотовый телефон марки «Samsung», номер: 8-9189608784, IM код: 35779505989871/2, находится у охранника на проходной.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2013 году.

